




Порезб 4000x2000x2000



**Порядок проведения монтажных работ:**

1. Подготовка котлована L=4,4 м., В=2,6 м., Н=2,6 м. Котлован под установку оборудования должен иметь размеры и откосы, исключающие осадение и обвал грунта на плиту основание. При необходимости стенки котлована быть укреплены.
2. Засыпка на дно котлована щебня средней фракции толщиной 100 мм.
3. Сверху на щебень укладывается и уплотняется песчаная подушка толщиной 100 мм.
4. На песчаную подушку заливается монолитная армированная плита не менее Н=150 мм (арматура класса А-III Ø12-14 мм., бетон М300); в котловане по его периметру и на всю глубину устанавливается опалубка, на дне которой заливается бетонная плита-основание, укрепленная двухслойным армированием, толщина и шаг арматуры выбирается согласно проекту, рекомендовано не менее 8-10 мм, 150-200 мм соответственно. Толщина плиты рассчитывается исходя из заборных размеров оборудования и удельного веса бетона (справочно: 1 м³ бетона весит около 2500 кг). По периметру оборудования с отступом 150 мм из плиты выпускаются монтажные петли. По периметру оборудования с отступом 100-150 мм из плиты вертикально выпускаются арматура, связанная с горизонтальной арматурой плиты основания, на высоту достаточную для привязки к горизонтальной арматуре обвязки ГРИНЛОС Порзеб 4000\* 2000\*2000. Поверхность плиты выравнивается цементной стяжкой с отклонениями по горизонтали ± 3 мм.
5. Установка изделия на подготовленную плиту. Установка ГРИНЛОС Порзеб 4000\* 2000\*2000 производится монтажным краем, с помощью четырехугольной стропы за специальные такелажные проушины на корпусе. Порзеб устанавливается непосредственно на плиту, крен недопустим и монтируется строго по уровню. После установки на плиту основание порзеб фиксируется на плите синтетическими стропами (синтетические стропы в комплект поставки ГРИНЛОС Порзеб 4000\* 2000\*2000 не входят, рекомендованные характеристики стропы: ширина не менее 50 мм; толщина не менее 2 мм; разрывная нагрузка не менее 5 т) за заранее подготовленные монтажные петли в плите и за специальные монтажные проушины на корпусе порзеба. При отсутствии монтажных проушин стропы перекидываются через корпус ГРИНЛОС Порзеб 4000\* 2000\*2000.



6. Укрепление основания. По окончании работ по установке порзеба на плиту основание необходимо произвести укрепление основания порзеба: на внутренней поверхности порзеба смонтированы пластиковые ребра жесткости, через которые пропущена арматура. Для укрепления основания порзеба необходимо забетонировать основание на высоту 10-20 мм выше верхнего края ребер жесткости. В дальнейшем бетонный пол порзеба рекомендуется обработать защитным слоем, который предотвратит преждевременный износ бетонного пола. Установка производится монтажным краем с помощью четырехугольной стропы за специальные такелажные проушины на корпусе порзеба. Арматура, смонтированная на стенах порзеба связывается с арматурой, выходящей из основания под порзеб.
7. Обратная засыпка пазух котлована (бетонирование) песком с периодическим поливом водой и его уплотнением. Песчано-цементная засыпка производится послойно, с обязательным трамбованием каждого слоя. Толщина каждого слоя 300 мм. При обратной засылке (бетонировании) во избежание деформации стенок внутри необходимо установить распорки из деревянного бруса. Распорки удаляются не ранее чем после полного схватывания пескоцементной смеси (бетона).
8. В определенных условиях эксплуатации порзеб может потребовать теплоизоляции, как правило, это горизонтальный теплоизоляционный слой из материала, использование которого допустимо и возможно в грунте, уложенный на верхнее пластиковое горизонтальное перекрытие ГРИНЛОС Порзеб 4000\* 2000\*2000.

ГРИНЛОС Порзеб 4000x2000x2000			
Порзеб с вертикальным входом.			
Монтажная схема			
Объем	12,996 м³	1:20	
Лист	1	Листов	2
Общий вид			
Котировка			
Формат А1			

Лист 1 из 2  
 Стр. 1 из 2  
 Лист 1 из 2  
 Стр. 1 из 2